



ROČNÍK XVII. - 1975

LEDEN

RENAULT

zpravodaj

AMK SVAZARM PRAHA



RENAULT CLUB PRAHA

ČLENSKÁ BESEDA

V souladu se směrnicí ÚV Svazarmu o konání výročních členských schůzí bude naše lednová beseda věnována **výroční členské schúzi** našeho AMK za uplynuté funkční období 1972—1974. VČS se uskuteční 30. ledna 1975 v 19 hod. v ZK Tesla Praha-Vinohrady, Čáslavská 5. Na programu bude projednání zprávy o činnosti naší organizace, informace o výměně čl. průkazů Svazarmu v r. 1975, vystoupení zástupce vyššího orgánu Svazarmu, volba nové rady klubu a delegátů na obvodní konferenci a schválení plánu činnosti klubu na další období. Očekáváme Vaši aktivní účast na hodnocení naší dosavadní činnosti a na vypracování dalšího výhledu.



RENAULT

Vydává pouze pro své členy značkový klub Renault Praha, pošt. schr. 385, 111 21 obv. pošta Praha 1. Rídí rada klubu, za redakci odpovídá Jiří Oulehla, Praha - Kobylisy, Hlaváčova 1158, který přijímá příspěvky a inzerce. Nevyžádané rukopisy redakce nevraci.

Vážení přátele,

dovolte nám, abychom Vám všem popřáli hodně zdraví, pracovních úspěchů a mnoho kilometrů bez nehody s Vaším vozem v roce 1975. Do tohoto roku vstupuje Rada klubu s náročným úkolem, který si zadala, a sice plně realizovat a uvést v činnost naši svépomocnou dílnu, která by měla sloužit našim členům, rozvíjet jejich technické znalosti, ulehčit námahu při běžné údržbě automobilu, a v neposlední řadě poskytnout přístřeší pro různé klubové akce. Tento úkol není snadný; jenom administrativní záležitosti, vyběhání, shánění, telefonování, to vše zabralo všechn podzimní volný čas (o pracovním se raději nezmíňujeme) členů Rady klubu. Je tedy našim velkým přáním, aby tato činnost našla odezvu v řadách členů klubu, která by se měla projevit v hojně účasti na akcích pořádaných Radou klubu. Počítáme také vzhledem k nepatrnému zvýšení členského příspěvku s možným úbytkem členské základny. Věříme ale, že ti, kteří zůstanou věrní i nadále klubu, budou spokojeni, neboť Rada klubu učinila opatření, aby naše činnost v budoucnu měla vzrůstající úroveň a hodnota klubových akcí byla nesporně vyšší. Při této předsevzetích je ale nutné poukázat na jednu bolest, která Radu klubu již dlouho trápi, a s kterou si neumíme poradit. Proč je účast členů na různých výletech tak mizivá? Proč se akci tohoto typu zúčastnilo za poslední dva roky pouze 16 vozů? Domníváme se, že přezírání této výletů je nespravedlivé, protože při takové akci nabízíme i nezbytnou technickou poradnu, soutěž aj. Věříme, že i s tímto problémem se v roce 1975 vypořádáme, a proto k tém kilometrům bez nehody přejeme ještě větší chuť do klubového života, o jehož pestrost se postará Vaše

Rada klubu

AUTOMOBIL

A BARVY - LAKY

Abychom dostatečně ocenili funkci náteru na karoserii a spodních částech osobního automobilu a dovedli si využít jeho dobrého stavu, věnujeme nejprve pozornost jeho podstatě a vlivům, které na povrch nátěrového filmu působí.

Nátěrový film je tenká vrstva zaschlé nátěrové hmoty. Takové složky - rozpouštědla - se při tvorbě filmu z náteru odpařují a průběh tohoto procesu kvalifikujeme stupni zasychání, prosychání a protvrdnutí.

Protvrdlý nátěrový film je u automobilových karosérií nazýván "lak, třebaže tento termín není docela správný. Nicméně však je krátký, výstižný a vžitý do té míry, že jej použijeme i zde. Pro úplnost ještě přijmeme konstatování, že nanášení barev, tmelů a emailů na karoserii sleduje účel ochranný a okrasný.

Dobře provedený nátěr zvyšuje estetiku hodnotu automobilu a volba jeho barevného odstínu sleduje a spoluvtváří módní směr. Naleštěný a nepoškozený lak je oprávněnou chloubou každého automobilisty. Ochranná funkce náteru pak snižuje vady, nebo lépe řečeno nepříznivé vlastnosti konstrukčního materiálu, který je sice mechanicky odolný, avšak málo způsobilý čelit bez změn účinkům atmosférických a korozních vlivů. Ocel a železo bez povrchové ochrany podléhají korozním procesům, které se neomezují na povrch, ale postupně ničí konstrukci do hloubky, takže dobré mechanické vlastnosti jsou časem zcela degradovány.

Posuzujeme-li agresivní vlivy prostředí na exponované povrchy, snadno se přesvědčíme, že jejich působnost je ve velké míře aditivní. Dalo by se říci, že se vzájemně podporují a navazují na sebe. Část jich je původu ryze přírodního, bez přispění civilizačních faktorů, jiné jsou produktem průmyslových procesů, a konečně další - mechanické - jsou více náhodné, specifické v čase a trvání.

Tato pestrá směs vlivů působí na lak automobilu s jediným cílem, co nejvíce poškodit a oslabit ochrannou vrstvu a proniknout k nosnému materiálu - ocelovému plechu.

Infračervená část slunečního záření je nositelem ohřevu nátěrového filmu, což jednak urychluje reakční rychlosť korozních procesů pod náterem, jednak teplem zméké nátery fixují na svém povrchu drobné, ostré mechanické nečistoty, které mají působením větru nebo pohybu vozidla značnou pohybovou energii. Poškozený film ztrácí celistvost a umožňuje působení vlhkosti do spodních vrstev, často až po náter. Ultrafialová část slunečního záření umožňuje fotooxydační procesy, jejichž výsledkem je destrukce filmu, sprašování a ztráta lesku.

Voda v průmyslových oblastech, kondenzovaná na povrchu náteru, nebo dešťová, obsahuje vždy rozpuštěné exhaláty, kysličníky sírový a siřičitý, nitrozní plyny, sirovodík, amoniak, chlorovodík a další, takže se porušeným nátěrovým filmem dostávají k povrchu oceli přímé elektrolyty, tedy zdroj koroze.

Na spodní části motorových vozidel působí mimo mechanických účinků prudce nastríkovaného bláta, písku a kamení i účinky solí, pohonného hmot a mastnoty.

Je toho dost, co musí tenká vrstva organického povlaku vydržet, aby vykazovala dobré vlastnosti po několik let.

Ještě k tomu musíme přičíst mnohdy neodborné ošetřování povrchu, jako otírání prachu, bláta a jiných nečistot za sucha, používání příliš ostrých a k tomu účelu neurčených přípravků, oškrabávání asfaltových skvrn apod.

Jak je vidět, škodlivé vlivy pro povrch laku jsou dvojho druhu : ty, které nemůžeme ovlivnit - a ty ostatní. První skupinu blokuje odborně provedená povrchová úprava kvalitními nátěrovými hmotami buď přímo u výrobce, nebo v odborném závodě, ty druhé může vyloučit každý sám.

Ale i povrchovou úpravu, od drobných oprav laku až po zhotovení náteru celé karoserie i spodku vozidla, je možno provádět bez přispění odborně vybavených dílen, nikoli však bez potřebných vědomostí.

Toto technické minimum jsme nenápadně zahájili výčtem záporných vlivů a než sáhneme po barvách, tmelech, emalech a ostatních pomůckách, uvedeme několik základních pravidel.

Nátěrové hmoty budeme nanášet na povrchy čisté, suché, zbavené mastnoty, prachu a rzi. Rovněž nedokonale přílnavý nátěr musíme předem odstranit.

Pracujeme při teplotách blízkých 20°C a nikoli při prudkém slunci.

Při práci s nátěrovými hmotami nekouříme a nemanipulujeme s otevřeným ohněm nebo jiskřivými elektrospotřebiči.

Po práci dbáme o čistotu pokožky a ošetříme ji mastným pleťovým krémem.

A nyní si prohlédneme materiály, které dává do prodeje n.p. Barvy a laky pro potřeby automobilistů.

V automobilích dostává karoserie několik vrstvý nátěr: základní antikorozní barvu, plnič, tmel a vrchní email. Jednotlivé vrstvy se vypalují při různých teplotách od 90 do 170°C. Nátěrové hmoty zde používané nejsou ovšem běžně v prodeji pro malospotřebitele, ale pro opravy nátěru jsou k disposici materiály, které je nahradí a nepotřebují vypalování, ani složité mechanismy pro nanášení. Jsou to:

S 2000 - barva syntetická základní v šedém odstínu, pro první nátěr na vybroušený plech. Má antikorozní účinky a můžeme ji nanášet štětcem nebo stříkáním. Jestliže nemáme stříkací pistoli, použijeme Barvu základní Spray, kterou vyrábí n.p. Barvy a laky.

Nátěr zvyšuje přílnavost další vrstvy. Za 24 hodin je natolik suchý, že můžeme plošku buď vytmelit, nebo pokrýt vrchním emalem. K tmelení používáme

C 5001 - tmel nitrocelulózový, správkový, v bílém nebo šedém odstínu, pro vyspravení drobných trhlinek a prohlubní.

Nanáší se stěrkou a je brousitelný za 4 hodiny.

C 5000 - tmel nitrocelulózový stříkací, v bílém a šedém odstínu, používáme na vyrovnání větších ploch. Nanáší se štětcem nebo stříkací pistolí. Po zatvrzení, tj. 4 - 5 hodin, se musí vrstva dobrě vybroušit, aby její tloušťka byla minimální.

O 5004 - tmel olejový brusný v odstínu šedém a červenohnědém na vytmelení hrubších trhlin a nerovností. Vytmelená vrstva je brousitelná za 8 hodin. I zde je dokonale vybroušení nutné, aby vyspravené místo splynulo s okolní plochou a tmelená tloušťka byla co nejmenší.

O 5008 - tmel olejový stříkací v odstínu bílém a šedém se nanáší stříkáním na vybroušenou plochu tmelenou správkovým tmelem. Za 10 - 14 hodin se tato plocha vybrouší do hladka.

Pro vytváření vrchních lesklých emailových nátěru, tohoto automobilového "laku" můžeme použít buď

C 2018 - email nitrokombinační, který přidává AZNP k novému vozu v odstínu příslušné karoserie. Nanášíme jej křížovým stříkáním ve 2 - 4 vrstvách v hodinových intervalech. Brousitelný a leštětelný je tento nátěr až po 14 dnech nejdříve.

C 2001 - email nitrocelulózový venkovní

použijeme pro nátěr celé karoserie, protože se nehodí k odstínovému kompletování automobilů s původním nátěrem karoserie. Vyrábí se totiž v odstínech podle ČSN a nikoliv v odstínech automobilek. Nanášíme jej rovněž křížově v několika vrstvách a po 24 hodinách můžeme konečný nátěr vybroušit a vyletit do vysokého lesku.

V současné době jsou na trhu v ČSSR také autoemally plněné do aerosolových nádobek - Spray Barvy a laky. Tento autoemail je určen na drobné opravy vrchních nátěru vypalovacích, nitrokombinačních i nitrocelulózových a pro tvrdý film je možno brousit a leštít a ošetřovat běžnými autokosmetickými přípravky. Vyrábí se ve 30 odstínech vozů ŠKODA, v 8 odstínech vozů MOSKVIČ, ve 4 odstínech vozů WARTBURG a 4 odstínech vozů TRABANT. Dále pro potřebu soutěžních jezdců je Spray Rallye v matném černém a bílém odstínu.

Výhoda aerosolového balení a plnění nejrůznějších materiálů se zvlášt výrazně projevuje ve výrobcích určených pro automobilisty. Proto n.p. Barvy a laky rozšířil svůj sortiment i na tyto materiály: Email hliníkový na disky kol, Silikonová barva odolná vysokým teplotám na výfuky, kouřovody, radiátory apod., Konservace proti korozi na spodky vozů, která chrání a prodlužuje životnost konstrukce i původního nátěru, Konservace proti korozi a nepřístupná místa je bitumen-vosková emulze s ochrannými antikorozními účinky, Odstraňovač asfaltových skvrn, Tekuté řetězy na běhouny pneumatik postříkem umožňují rozjezd na zledovatělému nebo zasněženém terénu. Chromované části karoserie vozu chráníme lehkým nástříkem Laku na chrom - Spray, abychom prodloužili životnost a zachovali kovový vzhled.

Spodní části karoserie má již od výrobce ochranný nátěr, avšak víme, že agresivní účinky jsou tak silné, že stav nátěru musíme kontrolovat každý rok a poškozená místa opravovat. Nedopustíme se žádné chyby, když natřeme celý spodek vozidla. K tomu účelu jsou v prodeji

O 2210 - barva olejová na šasi, která se dobře spojuje s původním nátěrem a vytváří vláčný film, odolný korozi a všem dalším účinkům.

S 2301 - barva epoxidová na šasi, rychle zasychá a můžeme ji nanášet i stříkáním pistolí.

S 2092 - barva tixotropní na spodní díly karoserií, je gélovitá hustá hmota, která řídne při roztažení a můžeme ji pohodlně nanášet i vleže pod vozem.

Z tohoto stručného výčtu si může čtenář učinit představu o složitosti a závažnosti vlivů, které působí na karoserii vozu, ale také o možnostech, jak těmto vlivům předcházet a zabránit jejich nepříznivým důsledkům.

přišly na adresu našeho klubu blahopřání od přátelů z RC Olomouc,
Brna, Přerova, z PZO TUZEX, od OV Svazarmu pro Prahu 4,
a blahopřání s povzbuzením do další
činnosti přímo od zástupců
"fy"

DĚKUJEME

RENAULT

dálnopisem / poštou / telegraficky / ústně / telefonicky / letecky

kancelář Renault
PRAHA

1975

Bonne et heureuse année

Happy new year

Glückliches neues Jahr

Gelukkig nieuw jaar

Feliz año nuevo

Srećna nova godina

Feliz ano novo

Godt nyttår

Gott nytt år

Buon anno

Boldog új évet

Vše nejlepší v Novém roce

Hyvä uutta vuota

La multi ani

С НОВЫМ ГОДОМ

سنة طيبة و سعيدة

BIBLIOGRAFICKÝ PŘEHLED UVEŘEJNĚNÝCH ČLÁNKŮ A PŘÍSPĚVKŮ V RENAULT ZPRAVODAJI V ROCE 1974

LEDEN	Organizační zprávy, pozvání na školu smyků Kam letos na dovolenou? Produkce firmy RENAULT za rok 1973 Technické texty	ing. MATĚJČEK ing. VŠETEČKA ing. MATĚJČEK ing. VŠETEČKA, J. BENEŠ
ÚNOR	Bilance RENAULT »Dvacet a jedna dobrá rada« Malá historie v datech Technické texty Organizační zprávy	přetištěno z časopisu AUTOMOBIL Z. ŠEBESTA ing. VŠETEČKA, J. BENEŠ -RK-
BŘEZEN	Diagnostická linka SUN v Motole Organizační zprávy Technické texty	J. ZVÁRA -RK-
DUBEN	Organizační zprávy Technické texty Informace pro účastníky srazu	ing. VŠETEČKA, J. BENEŠ -RK-
KVĚTEN	Organizační zprávy Došlá korespondence Srazový bulletín Tempo 100 — bezpečněji a hospodárněji?	-RK- -RK- -SK-
ČERVEN	Testujeme R 12 TS Organizační zprávy Technické texty	dr. B. DOLANSKÝ dr. B. DOLANSKÝ -RK-
ZÁŘÍ ŘÍJEN	Zpráva o průběhu XIII. srazu Renaultářů Klubová drbárna Testujeme R 12 TS Technické texty Rady motoristům	ing. MATĚJČEK Z. ŠEBESTA dr. B. DOLANSKÝ ing. VŠETEČKA, J. BENEŠ dr. B. DOLANSKÝ, Z. ŠEBESTA
LISTOPAD	Organizační zprávy Činnost firmy RENAULT za rok 1974	-RK- ing. MATĚJČEK
PROSINEC	Organizační zprávy Automobilový průmysl v Japonsku Technické texty	-RK- Z. ŠEBESTA ing. VŠETEČKA, J. BENEŠ

VYHODÍM | KOUPÍM | DOSTANU | PRODÁM | DARUJI | SEŽENU | UDĚLÁM

Cena inzerátu — jedenáct 40ti a jedna 60ti haléřová známka.

Prodám na 4 CV otočné čepy /L,P à 215,- Kčs/, svislé čepy /à 110/, držák svislého čepu 110,- Kčs, kulové čepy 48,- Kčs, silentbloky + brzdové gumičky 60,- Kčs, zárovnní plachtu.
Ing. J. Hovorka - [REDACTED] 1. 29 24 34

Koupím ihned R 4 CV - karoserie v dobrém stavu!
MUDr. E. Elterlein, OÚNZ Uranové doly Příbram - Zdabov

Prodám 1 kompl. motor po GO s výbrusem 55m/m na 4 CV /nejetý/
a jiné náhradní díly.
J. Flaška - [REDACTED] an

Prodám 1 parabolu na 4 CV - nová
P. Chrastina - tel. 679-846

Prodám na R8 zadní kompl. nápravu a převodovou skříň, zadní
a přední sklo, dveře na celý vůz kompletní a jiné drobné
náhradní součásti. Zn: "levně".
V. Žaba - tel. 8-13 hod. 83 85 41-5, 1. 414 nebo 415

Prodám na 4 CV kompl. motor v dchodu, rychl. skříň, kompl. kola,
klouby, poloosy, brzd. bubny, a jiné.
P. Pelán - [REDACTED] 9, tel. 88 47 64

Zveme Vás na školu smyků

V sobotu 1. února 1975 dopoledne uspořádáme školu smyků na Olšanském rybníku u Kunratic. Sraz účastníků je 1. 2. 1975 do 9 hod. na Spořilově u konečné tramvaje č. 19 (parkoviště u budovy telefonní ústředny na Lešanské ul.).

Školení o příčinách smyku a technice jeho zvládnutí povedou mistři svého oboru Vl. Hubáček a Zdeněk Ponec.

Zveme Vás srdečně k načerpání neočenitelných zkušeností od významných automobilových závodníků.


Přijďte včas, odjezd přesně v 9 hod.

Na lednové besedě podáme zprávu o stavu zamrznutí rybníka. Nepřítomní mohou v případě nejistého počasí získat tuto informaci v pátek 31. 1. večer na t. č. 29 53 87.

Rada klubu

ZNAMUJE | SEKCE 4CV OZNAM

Prodej náhradních dílů pro vozy 4 CV se uskuteční dne 30. 1. 1975 od 17 do 18 hodin v Ondříčkově ulici č. 18, v Praze 3.



UJE | SEKCE 4CV OZNAMUJE | S

Z redakčního stolu...

Do nového roku vstupuje Rada klubu s novou redakcí, která je rozšířena o několik nových tváří. Redakce bude nyní pracovat v tomto poseznu: ZDENĚK ŠEBESTA, JIŘÍ OULEHLA (členem klubu známý pod přezdívkou Budla) a MILOŠ SEIDL, prezident maloofsetové společnosti. Poslední dva jménovaní budou muset pracovat půl roku za Zdeňka Šebestu, který už neví co by roupama dělal, a rozhodl se jít na vojnu. Proto dáváme všem našim korespondentům, dělnickým dopisovatelům a jiným na vědomí novou adresu redakce: JIŘÍ OULEHLA, Praha 8-Kobylisy, Hlaváčova 1158. Viz změna v titráži časopisu. Inzerenti, nepřehlédněte!

RK-

ROZVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU

A SCHÉMA ZAPojení

Pokud býchom chtěli měnit některý díl karoserie, je potřeba znát průběh vodičů proudu (obr. 23) a pro všechny s elektrickou instalací pak schéma zapojení. Pro vozky R 6, vyráběné do roku 1973 je na obr. 24, pro vozky od roku 1974 na obr. 25. Pro kažkovliv výměnu vodičů či konecovek plati zásada použít vždy stejněho pořadí pruhů, aby byl zajistěn dostatečný průtok proudu. V opačném případě dochází k ohřívání vodičů, které v kritickém případě může způsobit i vznícení vodiče. V obrázech 23, 24, 25 znamenají čísla tyto spotřebiče.

1. 2. reflektor pravý a levý
3. 5. pozici světla a blinkr
4. svorkovnice
6. 7. houkačka město – silnice
8. baterie
9. 10. posetranní světla
11. brzdový spinat
12. osvětlení kabiny
13. motor stěraču
14. pojistková skříňka
15. spinac motoru topení
16. spinac motoru stěraču
17. osvětlení palubní desky
18. motor větráku
19. spinac dveřní
20. penerušovač blinkrů
21. spinac dveřní
22. kompletní elektrická instalace pod volantem
23. spinac osvětlení přístroj. desky
24. sýkač měřítko paliva
25. regulátor
26. startér
27. spinac teploty vody
28. cibka zapalování
29. rozdělovac
30. svíčky

RENAULT, probereme si činnost, opravy, závady i kontrolu na nejužívanějším typu.

PORUCHY STARTÉRU:

Především je nutné rozlišit poruchy vlastního startéru, od poruch, kdy nechce chytit motor. Tedy pokud startér se otáčí, hledáme závady *mimo* něj.

Vlastní závady:

- a) PN zapojení klíčku ke startéru se nic neděje, ani není slyšet cvaknutí, pak je závada pravděpodobně přímo ve skříni zapalování. Špatný kontakt, vypadlý kabel, poškozená vlastní skříňka zapalování.
- b) Stejná závada, ale je slyšet cvaknutí. Povedeme zkoušku tak, že zapneme dálkovou světla a zastartujeme. Pokud světla silně sníží intenzitu, případně zhasnou, je závada v probojení baterie, nebo je baterie vybitá. Povolime obě svorky baterie, jak položí baterie, tak svorky kabelu řádně očistíme (drátěným kartáčem, smrkovým plátnem). Přitom současně zkonfrolujeme dotažení kabelu na spinaci startéru (prívod silného vodiče) a dalej upřevněný usměrňovacího kabelu (!!!) na kostce vozidla. Toto místo je často příčinou špatné činnosti startéru a mnohdy i příčinou špatného dobytí baterie. Zde uvozíme šroub, očistíme, oškrábeme a znova pevně propojíme.

- c) Při sepnutí klíčku do polohy startování slyšíme, že se startér roztočí, ale motor se neotocí. Příčinou může být uvolněný čep páky (obr. 26/7), která zasouvá pastorku, nebo prasklé zadní spirálové pero (obr. 26/8) ve startéru (na straně kolektoru), či prasklá opěrná deska tohoto pera. Připadně může být poskozený posuvný segment pastorku. Odpojme baterii a startér vymontujeme a vyzkoušme mimo vozidlo. Pohor na možnost drázu, nezapomeňte na velký odber proudu.
- d) Startér zabírá slabě, vynechává, připadně se vžebec neroztočí.

Příčinou budou pravděpodobně krátké, spálené, zlomené či jinak poškozené uhlíky.

Zkoušení startéru a zkoušení elektromagnetického spináče mimo vozidlo (obr. 27) můžeme provádět bez vlastní demontáže, ale pozor: Spodní šroub spináče (obr. 27/1) musí být odpojen. Pak uzmějme tělo startéru a přiložíme plus kabel k připojenému srohu (malý šroub) spináče a tak zkoušíme spináč.

Pokud propojíme plus kabel na oddějenou spoj startéru (obr. 27/1), zkoušíme startér bez spináče.

Důležité připomínky:

Špatná funkce startéru může vzniknout vůli v ložiskách startéru. Ne-startujeme dlež 5 vteřin. Další startování opakujeme po 10 vteřinách. V zimě před startováním rozsvíte na 20 vteřin plná světla, baterie se tím uvede v činnost a lépe startuje. Pamatujte: 5 minut nepřeružitého startování úplně vybije 100procentně nabíjet baterii.

PARIS-RHONE


Délka uhlíku Minimální délka uhlíku 15 mm
Průměr kolektoru 33,5 mm
Minimální průměr kolektoru 33 mm
Hloubka drážek kolektoru 0,5 mm
Vzdálenost D obr. 26 59 ± 0,6 mm
Vzdálenost E obr. 26 70,5 ± 1 mm
Vzdálenost F obr. 26 0,1 – 0,5 mm
Vzdálenost G obr. 26 0,01 – 1,5 mm


DUCELLIER


Délka uhlíku Minimální délka uhlíku 8 mm
Průměr kolektoru 38,5 mm
Minimální průměr kolektoru 34 mm
Hloubka drážek kolektoru 0,5 mm
Vzdálenost H obr. 26 0,5 – 2,5 mm
Měření vzdálenosti F → obr. 29
Měření vzdálenosti G → obr. 28

Poznámka: Výjimečně několik typů RENAULT (R 4L) bylo vybaveno mechanickým spináčem, kde vlastní funkci shora popsanou, vykonává hyb řidiče páku či tělesem. Protože je mnoho typů startérů pro vozy


* Pochopitelně průběhem výroby je prováděna řada drobných změn, ale schéma pro zásadní orientaci jsou dostatečně.








Obr. 29.





Obr. 27.

Obr. 26.



Obr. 28.





Obr. 2



Zde oddělte

